



**ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
СОПРОВОЖДЕНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»**

ул. Уральская, д. 60, к. 1, г. Тюмень, 625001, тел./факс (3452) 51-78-11.  
e-mail: vozr@obl72.ru, ИНН 7204120041, КПП 720301001, р/с 03224643710000006700,  
ЕКС 40102810945370000060, Департамент финансов Тюменской области (АУ ТО "Региональный центр  
сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов" ЛС001050866ОЦРИ) в Отделение Тюмень  
Банка России/УФК по Тюменской области г. Тюмень, БИК 017102101

## **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**



**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением художественно-эстетического развития детей"  
города Ишима**

**Тюменская область, город Ишим, улица 30 лет ВЛКСМ, д.74.**

### **НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Тюмень, 2025



УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
МАДОУ д/с № 9

И.Г. Шумкова  
2025 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ 45-Ишг

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад (корпус № 2)
- 1.2. Адрес объекта: 627754, Тюменская область, город Ишим, улица 30 лет ВЛКСМ, д.74
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1959,1 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 6152 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1983г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2026г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей" города Ишима, (МАДОУ д/с № 9)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 627754, Тюменская область, город Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.74.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальное
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, г. Ишим, ул. Гагарина, 67.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 246 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) городской общественный транспорт автобусы № 1,1к,3,4,4к,6,11,11к,14; маршрутное такси № 4,4к,11 до остановки «Комсомольская улица»; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 115 м

3.2.2 время движения (пешком): 1-3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( да )

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, Г, У); ДУ (К, О)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У); ДУ (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, У); ДЧ-И (К, С); ДУ (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У); ДЧ-И (С, Г)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** Общее состояние доступности объекта оценено: доступное частично для инвалидов категории У (ДЧ-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)) и временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; организационные мероприятия; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущего в 2026г.

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) =

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественной организацией инвалидов;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:



ИС «Доступная среда», <https://gis.72to.ru/map/osi>

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «23» апреля 2025г.;
2. Акта обследования объекта: от «24» апреля 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
МАДОУ д/с № 9

И.Г. Шумкова  
20 \_\_ г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 45-Ишг**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад (корпус № 2)
- 1.2. Адрес объекта: 627754, Тюменская область, город Ишим, улица 30 лет ВЛКСМ, д.74
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1959,1 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 6152 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1983г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2026г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей" города Ишима, (МАДОУ д/с № 9)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 627754, Тюменская область, город Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.74.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальное
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, г. Ишим, ул. Гагарина, 67.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: медицинское обслуживание населения.
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 246 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) городской общественный транспорт автобусы № 1,1к,3,4,4к,6,11,11к,14; маршрутное такси № 4,4к,11 до остановки «Комсомольская улица»;  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 115 м

3.2.2 время движения (пешком): 1-3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( да )

### 3.3. Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями умственного развития	-

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); организационные мероприятия; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 5. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

Директор

МАДОУ д/с № 9



И.Г. Шумкова



УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
МАДОУ д/с № 9

И.Г. Шумкова

08 2025 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 45-Ишг**

г. Ишим

«24» апреля 2025г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад (корпус № 2)
- 1.2. Адрес объекта: 627754, Тюменская область, город Ишим, улица 30 лет ВЛКСМ, д.74
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1959,1 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 6152 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1983г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2026г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей" города Ишима, (МАДОУ д/с № 9)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 627754, Тюменская область, город Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.74.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): все
- 2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 246 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
городской общественный транспорт автобусы № 1,1к,3,4,4к,6,11,11к,14;  
маршрутное такси № 4,4к,11 до остановки «Комсомольская улица»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (нет)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 115 м

3.2.2 время движения (пешком): 1-3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):  
нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( да )

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, Г, У); ДУ (К, О)	-	1-4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У); ДУ (К, С)	1эт.20	5-11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	1эт.19,21,52, 55;2эт.32,31	13,23,26,29-36,38, 65,24,18-21,44-47, 59-63,67,72-76
4	Зона целевого	ДП-И (О, У); ДЧ-И (К, С);	1эт.10,9,	

	назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (Г)	44-48,18,1-3; 2эт.9,19-24	14,16,17,39-43, 55-58,66,68-71, 49-53,12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	1эт.13,36,45; 2эт.8,11,30	40,56,69,77-79
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У); ДЧ-И (С, Г)	-	6,13,15,22,25,37, 48,64,80,27,41,51, 3,7,10,12,16,49, 55,66

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** Общее состояние доступности объекта оценено: доступное частично для инвалидов категории У (ДЧ-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)) и временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСП); организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСП); организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Техническое решение (с использованием ТСП); организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСП)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСП); организационные мероприятия

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущего в 2026г.

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И

(О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественной организацией инвалидов;

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественной организацией инвалидов: -

4.4.6. другое: все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:



ИС «Доступная среда», <https://gis.72to.ru/map/osi>

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                      |    |          |    |
|--------------------------------------|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание           | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании           | на | <u>2</u> | л. |

4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.  
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.  
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте: есть на 9 л.  
Позэтажные планы: да на 3 л.  
Экспликация к поэтажному плану строения: да на 5 л.  
Свидетельство о государственной регистрации права (копия) нежилое строение: да на 1 л.  
Ситуационный план расположения объекта (копия): да на 1 л.  
Свидетельство о государственной регистрации права (копия) земельный участок: да на 1 л.  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет

**Руководитель рабочей группы:**

Заместитель директора по общим вопросам АУ  
ТО "Региональный центр сопровождения и  
комплексной реабилитации инвалидов"


С.В. Заболотников



**Члены рабочей группы:**

Заведующий службой по организации  
межведомственного взаимодействия и оказания  
комплексной реабилитационной и  
абилитационной помощи АУ ТО "Региональный  
центр сопровождения и комплексной  
реабилитации инвалидов"

Е.И. Николаева



Главный специалист службы по организации  
межведомственного взаимодействия и оказания  
комплексной реабилитационной и  
абилитационной помощи АУ ТО "Региональный  
центр сопровождения и комплексной  
реабилитации инвалидов"

А.В. Ушаков



**В том числе:**


Представитель Тюменской областной  
организации Общероссийской общественной  
организации инвалидов «Всероссийского ордена  
Трудового Красного Знамени общества слепых»

А.А. Алиев



Представитель организации, расположенной на  
объекте: директор

И.Г. Шумкова



Приложение № 1  
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 45-Ишг  
от 24 апреля 2025г.

**I. Результаты обследования:  
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	2,3				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	4			-	
1.3	Лестница (наружная)	нет					-	
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	8				
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	1	Не предусмотрено машино-место для людей с инвалидностью	все	Направить письмо в Администрацию г. Ишима по вопросу обустройства парковочного места для людей с инвалидностью согласно требованиям СП 59.13330.2020	Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Территории, прилегающей к зданию (участку)	ДЧ-И (С, Г, У); ДУ (К, О)	-	1-4	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МПН запланированы текущий ремонт, в организационных мероприятиях и техническое решение (с использованием ТСП)

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г и У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории К, О, С (ДУ (К, О, С)).

**I. Результаты обследования:  
2.Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	6				
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	8			-	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	5-7			-	
2.4	Дверь (входная)	есть	-	9			-	
2.5	Тамбур	есть	1эт.20	11	Габариты тамбура не удовлетворяют требованиям	К	Преодоления осуществляется при помощи тамбура	Ситуационная помощь

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У); ДУ (К, С)	1эт.20	5-11	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и в организационных мероприятиях

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов О, Г и У (ДП-И (О, Г, У)), доступное условно для инвалидов категории К, С (ДУ (К, С)).

**I. Результаты обследования:  
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	1эт. 19,21	13,21, 23	-		-	
3.2	Лестница	есть	1эт. 55,52 2эт. 32,31	26, 33-36, 38,47,62,63,65,75	Под маршем лестницы высота в свету менее 2,1м	О, С, Г, У	Обозначить нижний край марша лестницы (фото № 26,75) контрастной полосой	Организационные мероприятия
3.3	Пандус	нет			-		-	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Услуги для граждан, передвигающихся на инвалидной коляске, оказываются на первом этаже	
3.5	Дверь	есть	-	24, 76	Высота дверного порога больше требуемых значений	К	Для преодоления дверного порога двери в коридоре использовать перекатной пандус	Техническое решение (с использованием ТСР); ситуационная помощь

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	18-20, 29-32, 44-46, 59-61, 67, 72-75			
-----	--	------	---	--	--	--	--

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	1эт.19,21,52,55 2эт.32,31	13,23,26,29-36,38, 65,24,18-21,44-47, 59-63,67,72-76	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР и в организационных мероприятиях

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категорий Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)).

**I. Результаты обследования:**  
**4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1эт.1 0,9,44 -48, 39- 1-3; 43,55- 2эт.1 58,66,6 9-24	14,16, 17, 39- 43,55- 58,66,6 8-71	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	2эт.9	49-53	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	1эт. 18	12	Пост охраны: отсутствует портативная индукционная система усиления звука	Г	Оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативной индукционной системой усиления звука (например, индукционная петля «ИЦР-2») для общения со слабослышащими	Техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-		-	
4.5	Кабина Индивидуального обслуживания	нет			-		-	

На предмет целесообразности установки индукционных приборов на объекте для МГН необходимо обратиться во Всероссийское общество глухих.

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов.	ДП-И (О, У); ДЧ-И (К, С); ДУ (Г)	1эт.10,9,44-48, 18,1-3; 2эт.9,19-24	14,16,17,39-43,55-58, 66,68-71,49-53,12	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в индивидуальное решение с ТСР и в организационных мероприятиях

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для инвалидов категории О, У (ДП-И (О, У)), доступное частично для инвалидов категории К, С (ДЧ-И (К, С)) и доступное условно для инвалидов категории Г (ДУ (Г)).

I. Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1эт. 13	77-79	<p>Высота дверного порога больше требуемых значений; ширина дверного проёма меньше требуемых значений; габаритные размеры туалетной комнаты не удовлетворяют требованиям; отсутствует тревожная кнопка вызова сотрудника учреждения; отсутствует держатель для костылей, трости и других личных вещей; отсутствуют поручни рядом с раковинной, унитазом</p>	все	<p>Установить тревожную кнопку вызова сотрудника учреждения в туалетной комнате на высоте 0,85-1,1м от уровня пола и обозначить рельефно-графической табличкой; установить держатель для костылей, трости и других личных вещей; установить поручни рядом с раковинной, унитазом в туалетной комнате по требованиям ГОСТ Р 51261-2022</p>	<p>Текущий ремонт; техническое решение (с использованием м ТСР)</p>
5.2	Душевая/ванная комната	нет					<p>Расширение дверного проема в туалетной комнате до требуемой ширины 0,9м; довести габариты туалетной кабины до требуемых параметров (Г, Ш), (2,2;1,65) и предусмотреть сбоку от унитаза пространство шириной не менее 0,8м для размещения кресла-коляски</p>	<p>Нет технической возможности</p>

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	1эт. 36,45 2эт.8, 69 11,30	40,56, 69	-	-	-
-----	-------------------------------	------	----------------------------------	-----------	---	---	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	1эт.13,36,45; 2эт.8,11,30	40,56,69,77-79	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МПН запланированы в текущий ремонт и в индивидуальное решение с ТСР

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно не доступное для инвалидов категории К (ВНД (К)).

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 45-Ишг  
от 24 апреля 2025г.

**I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	6,13,15,22,25,37,48,64,80	-			
6.2	Акустические средства	есть	-	27,41,51				
6.3	Тактильные средства	есть	-	3,7,10,12,16,49,55,66				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, У); ДЧ-И (С, Г)	-	6,13,15,22,25,37, 48,64,80,27,41,51, 3,7,10,12,16,49, 55,66	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МПН запланированы в текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР и в организационных мероприятиях

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов К, О, У (ДП-И (К, О, У)), доступное частично для инвалидов категории С, Г (ДЧ-И (С, Г)).